

RX 6xxx(XT) Thread, Lieferbarkeit, Kompatibilität, Leistung

Beitrag von „ThePeze“ vom 19. Oktober 2022, 00:39

Danke für eure Unterstützung Erdenwind Inc. und [SchmockLord](#) . Mit Maciasl habe ich die .aml bearbeitet und wollte so den Pfad anpassen, mit der geupdateten .aml geht Hardwarebeschleunigung immer noch nicht. Irgendwas läuft da also immer noch schief. Ich hab noch nicht raus, wie ich den Pfad in MaciASL überprüfe / herausfinde.

Danke auch für den Link zur Anleitung [jan2000](#) , ich bekomme auf meinem Rechner gfxutil irgendwie nicht installiert. Komme leider erst die Tage wieder in Ruhe zum Basteln. Den BF730000 Eintrag habe ich eingepflegt, danke.

Die EFI hab ich hier mal in den Anhang gepackt, falls jemand die mal auf Fehler überprüfen möchte.