

Bluetooth und Ventura mit drei noname-dongles [gelöst, aber mit Zusatzkosten verbunden]

Beitrag von „MPC561“ vom 21. Oktober 2022, 16:28

Für den hier braucht man nix weiter als die BlueToolFixup.kext (keinen RAM Patch und nix sonst).

[Klick Mich](#)

Hatte ich bis vor 2 Monaten im Einsatz bis ich eine Fenvi eingebaut habe um auch Airdrop etc. nutzen zu können.

Gruss,

Joerg