

Continuity Camera funktioniert nicht

Beitrag von „AkimoA“ vom 26. Oktober 2022, 14:14

Eine andere Frage wäre wie reagiert es bei einem sbios tausch auf nen mac mini z.b da ja dort von Haus aus keine interne/(oder USB Cam die als solche erkannt wird) vorhanden wäre und es evtl daran gebunden ist ? Und man da evtl ansetzen könnte für nen workaround sollte es feature und kein bug sein.