


In Arbeit

Nur 60Hz mit DisplayPort 1.4 mit einem 144Hz Monitor

Beitrag von „LetsGo“ vom 26. Oktober 2022, 14:59

Ok. Das hier hätte ich noch gefunden.



Vielleicht hilft auch mal eine Aktualisierung deines EFI Ordners. Weiß nicht welche Version du benutzt, aber wenn ich deine config.plist mit OCAT (0.8.6 DEV aktuell) öffne gibt es doch etliche Punkte zu korrigieren.