

## **RX560 zu laut - Undervolting?**

**Beitrag von „Raptortosh“ vom 29. Oktober 2022, 15:04**

Welches custom Design ist es? Normalerweise sollten die den Lüfter im idle ganz ausschalten