

RX560 zu laut - Undervolting?

Beitrag von „Raptortosh“ vom 29. Oktober 2022, 15:04

Welches custom Design ist es? Normalerweise sollten die den Lüfter im idle ganz ausschalten