

RX560 zu laut - Undervolting?

Beitrag von „user232“ vom 29. Oktober 2022, 15:45

Die Karte hat 2GB RAM. Soll ich vielleicht erst mal [dieses](#) Update wagen. Das "239692.rom" hab ich schon heruntergeladen und ob die Karte DUALbios hat weiß ich nicht. Es handelt sich sehr wahrscheinlich um diese [Biostar mit 2GB](#).

Mittels amdvbflash_win_3.31 hab ich jetzt versucht das ROM für Biostar und das für Saphiere zu installieren. Jedesmal steht da was "This Version of VBIOS is installed"