

RX560 zu laut - Undervolting?

Beitrag von „LetsGo“ vom 29. Oktober 2022, 21:24

Lade mal dein extrahiertes ROM hoch. Also dein Original VBIOS. Gut möglich, dass du den PolarisBiosEditor nehmen musst, da die RX560 in diesem Tool anscheinend nicht supported wird.

