

# Gigabyte Designware X299 Freeze nach Bios Update

Beitrag von „Steverayxx“ vom 30. Oktober 2022, 23:54

ich hatte mir das Board eigentlich gekauft weil ich dann nur noch ne Graphikkarte brauche, weil Thunderbolt und 10G schon auf dem Board sind und ich hoffte dass das ein Vorteil ist. Verbaut ist eine W5500 (gab zu dem Zeitpunkt keine andere, die läuft soweit ok). Sonst ist im Rechner nur noch eine M2 Extension drin in die 6 M2 Karten passen, die war beim Board dabei. Internes Audio und Bluetooth sind ausgeschaltet.

ja bin dabei dachte eben auch dass es die Hardware ist und vielleicht das Board bzw Bios Version, weil vom installierten aber zumindest zumeist funktionierenden Bios 4h von Gigabyte abgeraten wird. Habe daher die aktuelle 4j aufgespielt, jetzt läuft der Rechner aber nur noch 2 Minuten bevor er abstürzt.

[BIOS settings](#) sind wie vorher, weil die neue Bios Version etwas an der Board Struktur ändert, komme ich nicht mehr zurück auf die alte und jetzt läuft er quasi gar nicht mehr, was ein bisschen übel ist weil es das Herzstück vom Studio is. Es laufen noch zwei ältere Slaves x299 mit Asus Prime Boards im Audio Netzwerk über VEP Pro..

ich habe trotzdem mal testhalber in das Catalina Setup mit der Asus x299 gebootet, das läuft, thunderbolt bekomme ich da nicht zu laufen, ist die Mühe auch nicht Wert, da die ganze Audio Installation auf dem Haupt Rechner eben schon Big Sur installiert ist.

den Aufbau von diesem Rechner haben zwei Leute kontrolliert das sollte ok sein. Das EFI wurde von einem Kollegen kontrolliert der nicht anderes tat als Hackintosh Builds zu bauen, der ist aber leider nicht mehr da. Ich bin da leider nicht der super Spezialist. Modifizieren ja von Grundauf aufbauen bin ich bisher immer dran gescheitert.

wenn du mit Stock Settings die vorgeschlagenen [Bios Settings](#) nach einem Bios Reset meinst, damit läuft oder lief der Rechner noch nie, spätestens beim Booten in MacOS rebootet er in dem Fall.