

OC EFI für Monterey mit Intel i7-9700 und Q370 Chipsatz

Beitrag von „BluebirdHH“ vom 31. Oktober 2022, 12:29

Habe ich ausprobiert. Ist das gleiche Verhalten. Siehe log-Datei. Übrigens hat das BIOS nach dem Einschalten des Rechner "gemeckert", dass die Real Time Clock einen Ausfall hatte. Deswegen steht das Datum auch auf dem 01.01.2017...

[opencore-2017-01-01-000105.txt](#)