

Gigabyte Designware X299 Freeze nach Bios Update

Beitrag von „GoodBye“ vom 31. Oktober 2022, 15:50

[kanske](#)

ich hatte mal an MAT gedacht, aber dann sollte es schon beim Booten nicht funktionieren aber bei den ganzen TB4 Verbindungen.....

system is "MAT" capable (1) or not (0)

Then, reading the configuration pdf we can adjust quirks settings for our system

If mat = 1 we can use this configuration:

EnableWriteUnprotector - False

RebuildAppleMemoryMap - True

SyncRuntimePermissions - True

if mat = 0 we have to use this:

EnableWriteUnprotector -True

RebuildAppleMemoryMap - False

SyncRuntimePermissions - False

and eventually SetVirtual to True