

Gigabyte Designware X299 Freeze nach Bios Update

Beitrag von „Steverayxx“ vom 31. Oktober 2022, 17:02

ok die EFI macht leider die gleichen Zicken, probiere Virtual Map Enable noch aus

VirtualMap war schon enabled ...

komme nicht weiter, habe noch appleXcpmGflock enable probiert, geht auch nicht

nochmals mit und ohne thunderbolt probiert, mit und ohne Übertakten, es endet nach zwei Minuten im Freeze oder Absturz 😞