

# OC EFI für Monterey mit Intel i7-9700 und Q370 Chipsatz

Beitrag von „OSX-Einsteiger“ vom 31. Oktober 2022, 17:03

Es kann sein das diese NVMe: 512GB SKHynix PC611 ein Strich durch die Rechnung macht es wird nicht jede MVMe funktionieren.