

## Zwei ungleiche Lenovo T440s ?

Beitrag von „Bandit“ vom 31. Oktober 2022, 18:48

Hi,

du brauchst doch erstmal nur zu überprüfen ob beide Bios auf den gleichen Stand sind und ob die Einstellungen identisch sind.

Ebenso wurde ja schon angemerkt ob auch die gleiche Hardware verbaut ist ( CPU usw. )

Du musst ebenfalls sicherstellen, das auch die EFI gebootet wird, entweder vom USB Stick oder von der EFI Partition der Festplatte.