

Gigabyte Designware X299 Freeze nach Bios Update

Beitrag von „kaneske“ vom 2. November 2022, 08:47

Hmmm ok, der sollte aber auch ohne AppleALC starten...

Boote diese EFI mal.

BIOS:

- CFG-Lock/MSR-Lock DISABLED
- Audio vom Board DISABLED
- VT-D ENABLED
- Thunderbolt AUS

Ich hab deine SSDTs mal gegen die Standard Sachen getauscht, wir müssen das mal eingrenzen, was der hat.

Berichte mal ob und wie er startet bitte.