

Gigabyte Designware X299 Freeze nach Bios Update

Beitrag von „Steverayxx“ vom 2. November 2022, 11:57

- CFG-Lock/MSR-Lock DISABLED (gibt es beides nicht im BIOS)
- Audio vom Board DISABLED (ist schon immer deaktiviert, weil nicht benötigt)
- VT-D ENABLED ok
- Thunderbolt AUS ok

[kaneske](#) Rechner bootet mit der EFI nicht stoppt gleich zu Beginn hier:

