

Probleme mit Monterey/Ventura mit Samsung 870 QVO 8 TB Festplatte

Beitrag von „Arkturus“ vom 3. November 2022, 18:12

mir ist auf meinem T470 zuerst eine Transcend M.2 NGFF SSD, dann eine Intel M.2 NVMe abgetaucht. Monterey war da nicht beteiligt, vielmehr Big Sur und Ventura. Auf beiden Platten wird keine Speicher mehr erkannt, wenn sie überhaupt noch von einem System erkannt werden. Sind sie beim Booten mit dem Rechner verbunden, egal ob intern oder extern, bleibt der Bootvorgang schon im Selbsttest des CMOS hängen, alles steht still. Keine Ahnung. Dass macOS schuld ist, mag ich nicht glauben.