

# Bluetooth und Ventura mit drei noname-dongles [gelöst, aber mit Zusatzkosten verbunden]

Beitrag von „MPC561“ vom 4. November 2022, 10:29

[Zitat von mutterhunt](#)

P.S.: wer sagte doch gleich, der ginge ohne Probleme?

Na ich sags Dir gerne nochmal. Der Stick geht ohne Probleme bei mir auf 2 Generationen von Boards:

GA Z390 M Gaming - i5-9600k (mit Monterey getestet)

GA B460m DS3H - i5-10400 (mit Monterey und Ventura getestet)

GA B460m Horus pro - i7-10700 (mit Monterey getestet da jetzt eine Fnvi)

Bei allen Systemen nur mit Bluetoolfixup.kext und natürlich korrektem USB Portmapping. Bei anderen Forenkollegen läuft der Speedlink Via auch.

Wenn es jetzt bei Dir nicht geht kann es:

- 1.) An deiner alte Ivy Bridge Hardware
  - 2.) An dem der vorm Rechner sitzt
  - 2.) An einem geänderten Chipsatz durch Speedlink
- liegen.