

Dell Optiplex 3080 Micro FormFactor | MFF

Beitrag von „volteon“ vom 15. November 2022, 07:18

[Zitat von phanex](#)

Man kann ohne WiFi installieren und updaten. Und nachher kann er wieder WiFi einschalten.

Problem ist, gibt es keine Universal kext. Und mit Monterreys kext hängt Ventura.

Aber keine Problem mit WiFi. Ich habe ohne Ethernet durch WiFi installiert.

1. USB-Stick mit Monterreys WiFi kext in EFI + Monterrey Recovery.
2. Installieren, updaten.
3. Wann das System hängt, wechseln Monterreys kext mit Venturas auf anderem Computer.
4. Boot, Ladung, sudo diskutil mount EFI, Kopieren USB-Stick EFI nach Systemdisk EFI.

Alles anzeigen

Das wollte ich gestern ausprobieren, aber Vodafone hatte eine Bundesweite Störung und das ganze Kabelinternet ist ausgefallen. Dann versuch ich es halt heute