

# Fragen bzgl. SSD-Aufrüstmöglichkeiten eines iMac 27" 5K 2017 ?

Beitrag von „kavenzmann“ vom 15. November 2022, 09:53

Also die Reste vom FusionDrive sind noch drin.

Auf dem 128GB Flash-Teil hab ich jetzt Catalina drauf. Vorher sauber APFS formatiert.

Der ehem. 2TB HDD-Teil erscheint nur noch als 4GB disk und kann nicht gemounted oder auch unmounted werden.

Das zeigt das FDP an:



Wenn ich per FDP löschen will, erscheint das:

