

# Keine UEFI Platte

Beitrag von „tidow“ vom 19. November 2022, 10:47

Danke ich werde es mal versuchen, sonst bleibt immer noch der Stick.

Tata ich habe jetzt das Bios von P1.10 auf P2.60 geändert, und Siehe er bootet auch von der

SSD. Bin Happy Nochmals Dank an alle Helfer.

