

Ryzentosh - Ryzen 5 3600 - ASUS PRIME B450M-K II - AMD 6600 XT (Er Startet nicht)

Beitrag von „MacPeet“ vom 20. November 2022, 12:42

Die ID's für Desktop's sind oft so konfiguriert, dass man hinten (oft grüner Anschluss) die Boxen anschließt und dann im SwitchMode sind die Frontanschlüsse für ein Headset konfiguriert.

Ich kann es in dem Fall nicht ganz sehen. Sind an der Front noch getrennte Anschlüsse für Hörer und Mic? Sieht zumindest so aus.

Hast Du hier auch mal ein altes Headset mit noch zwei Klinkenstecker versucht (Stecker meist grün und rot).

In dem Fall verstehe ich die Sache mit dem Splitter nicht so ganz.

Einige moderne Rechner, wie auch moderne Laptops haben ja oft nur noch eine Kombibuchse. Hierbei ist die Konfiguration von Fall zu Fall auch problematisch.