

Asus z590i C-States deaktivieren

Beitrag von „armut“ vom 25. November 2022, 13:23

Das Deaktivieren der C-States hat das Spulen zumindest unter Windows komplett behoben.

Das Fiepen tritt vor allem im Idle auf. Unter Vollast ist nichts zu hören.

Die CPU läuft mit Stock-Setting, lediglich XMP II ist aktiviert.