

Asus z590i C-States deaktivieren

Beitrag von „Bob-Schmu“ vom 25. November 2022, 14:21

[Zitat von armut](#)

Das Fiepen tritt vor allem im Idle auf.

Da du sie ja schon

[Zitat von armut](#)

im Bios die C-States deaktiviert

hast, kann macOS sie auch nicht nutzen, schalte mal SMT aus.

Mal ganz ehrlich, bevor du hier alles ausschaltest um das Geräusch zu minimieren, würde ich eher das MB wechseln.

Ich kann es verstehen, wenn Geräusche im Vollast Bereich auftreten können aber nicht im idle, wo kaum Strom fließt.