

MSI MEG Z690 ACE BUS Interface GPU nur 8 x 4 statt 16 x 4

Beitrag von „Spezialarzt“ vom 25. November 2022, 16:48

Danke Bob für deine Zeit.

Zum Netzteil kann ich sagen, dass ich mir dazu keine Gedanken gemacht habe. Ich war der Annahme, dass man nicht zu viel haben kann, aber eben zu wenig. Und da ich ein gutes Angebot hatte...

Zu dem Thema werde ich mich explizit auch noch Mal belesen. Aber mit der Sache hat es ja nichts zu tun. Dennoch interssant.

Zu den Radiatoren habe ich mir bedingt Gedanken gemacht. Ich wollte maximale Kühlfläche haben. So wurde es unten der 360x80 mit push & pull, seitlich ein 360x45 mit pull und oben wie du erkannt hast der 360x45 mit pull. Generell denke ich, dass es zum Thema Wasserkühlung unglaublich viele Meinungen gibt und wie sinnvoll es ist, muss jeder selber entscheiden. Ich habe bewusst das Gehäuse für die Radiatoren gewählt mit dem Ziel minimaler Lüfterdrehzahl auch bei intensiven Spielen. Dass die Gehäuseluft und somit in Abhängigkeit der Temperatur durch den oberen Lüfter geht, ist mir bewusst. Aber ich wollte bei dem Einlass eben auch eine Luftabfuhr und das am besten oben haben. Ich lasse mich gerne überzeugen, dass das Blödsinn ist. Aber nach meinen Recherchen ist das nichts außergewöhnliches. Und steht auch nicht in Verbindung mit der Sache.

Kannst du mir bitte die Sache mit dem "Signal am Lüfteranschluss" verdeutlichen? Die Lüfter habe ich ja demontiert und gegen die Wasserkühlung ersetzt. Wäre schön, wenn du mir das erklärst und schreibst, was ich machen muss um das zu beheben.

PS: ich bin nicht angepisst. Jeder hat seine Meinung und seinen Stil. Es ist möglich es anders zu verpacken. Musst du aber nicht. Viel mehr freue ich mich über deine Ziet und Hinweise. 😊