

itlwm Kext lädt sporadisch unter Ventura - B550F MoBo - Intel AX200

Beitrag von „mkslzk“ vom 25. November 2022, 18:48

Hi zusammen,

anhand einer EFI aus dem Forum und einigen Anpassungen von meiner Seite aus konnte ich erfolgreich auf Ventura updaten.

Da mein Board eine Intel WiFi Karte besitzt möchte ich AirportItlwm oder itlwm mit HeliPort nutzen.

Allerdings habe ich nur sehr sporadisch WLAN mit itlwm (unzählige neustarts bis HeliPort diese erkennt)

Laut Terminal ist diese aber jedes mal im System präsent.

Anbei meine EFI mit der Hoffnung dass mir jemand helfen kann 😊

Danke und Gruß,

Mike