

Ventura / Gigabyte GA-H77M-D3H / Intel Core i5-2500

Beitrag von „Elke“ vom 26. November 2022, 14:48

Leute eine Sache habe ich jetzt doch noch, die rx580 ist unter "über diesen Mac" gelistet. Aber trotzdem läuft es nicht flüssig.

Ich habe recht viel rumprobiert und komme nicht weiter.

Zum einen habe den CryptexFixup.kext wieder rausgeschmissen und noch ein paar andere Sachen gemacht.

Hier nochmal die aktuelle EFI, hat jemand noch einen Tip?

Allen ein schönes Wochenende!

Hier noch ein Screen-Shot vom Systembericht (Bios ist jetzt auch upgedated)