

Ventura Gigabyte Z590 Aorus Pro AX

Beitrag von „redbelt“ vom 27. November 2022, 00:30

Trag diese Werte ein und dann sollte es funktionieren. Habe "fast" das selbe Board. Stell mal noch im Bios das "Secure Boot" auf Disabled.

