

Mac Pro 3.1 (2008) Ventura

Beitrag von „reihack“ vom 27. November 2022, 12:26

Hallo zusammen,

ich habe gestern erfolgreich MacOS Ventura (13.0) auf meinem alten Mac Pro 3.1 installiert.

GPU ist eine mac geflashte GTX 680 verbaut. Installation erfolgte mittel OpenCore Legacy Patcher 0.5.2

Läuft soweit flüssig, nur bekomme ich WiFi nicht zum laufen. Karte ist eine orginale BCM4322.

Hat da schon jemand Erfahrung mit?

würde mich freuen wenn jemand helfen kann.