

# Mac Pro 3.1 (2008) Ventura

Beitrag von „MacPeet“ vom 27. November 2022, 15:33

Was heißt denn "einwandfrei"? BCM4322 ist lediglich 802.11n und originales BT beim 3,1 war BT2.0.

Geht damit Airdrop, Airplay, etc., bzw. volle iCloud-Unterstützung mit Deinem Monterey? Ich denke nicht.

Wird Dir denn im Postinstaller OCLP unter Ventura noch ein Patch für WLAN/BT angeboten oder nur noch das Zurückholen der Nvidia-Kext's?

Ich kann es nicht sagen, da ich natives WLAN/BT habe, wird mir dies gar nicht erst angeboten.