

MSI MEG Z690 ACE BUS Interface GPU nur 8 x 4 statt 16 x 4

Beitrag von „Spezialarzt“ vom 29. November 2022, 20:16

Zitat von Wolfe

Spezialarzt Ich habe einen thread im Inet gefunden, der vielleicht helfen kann, das Problem zu identifizieren.

<https://www.hardwareluxx.de/co...lanes-angebunden.1299166/>

Auch im Bios würde ich noch einmal nachschauen.

Danke. Diesen habe ich ebenfalls schon gefunden, bevor ich mich an euch gewandt habe. Ich werde mir das nochmals durchlesen.

Eine weitere 13900KF habe ich auch noch hier, habe aber ehrlich gesagt keine Lust mehr den Velocity zu demontieren, die CPU zu tauschen, alles wieder zusammen zu bauen und aufzufüllen.

Wenn es noch Helfer gibt, würde ich noch Bilder vom BIOS machen und euch vorzeigen.