

MSI MEG Z690 ACE BUS Interface GPU nur 8 x 4 statt 16 x 4

Beitrag von „Bob-Schmu“ vom 29. November 2022, 20:29

[Zitat von Spezialarzt](#)

Eine weitere 13900KF habe ich auch noch hier, habe aber ehrlich gesagt keine Lust mehr den Velocity zu demontieren, die CPU zu tauschen, alles wieder zusammen zu bauen und aufzufüllen.

Das wird aber passieren müssen, wenn die SSD die von der CPU Lanes bekommt entfernt ist und die GPU immer noch x8 bloß macht, dann MB raus und schauen, ob die Pins alle gerade sind, gegebenenfalls die CPU mal wechseln, da noch eine zweite vorhanden ist. Sollte auch diese nur x8 anzeigen MB defekt.

Anpressdruck von CPU kühler kann auch gut sein, bei mir gingen mal 2 von 4 RAMs nicht, weil er zu fest war.