

# Einmal nicht aufgepasst, und Zack! Asus Vivobook statt X ein F515 .... Gibt es noch Hoffnung auf einen Hackintosh?

Beitrag von „EmilDeumel“ vom 1. Dezember 2022, 10:59

Ertstmal vielen Dank für die vielen Hinweise.

Ich habe das "S" in Windows nach den Drohungen von M\$ ("Es gibt kein Zurück!" beseitigt. Wer so ein Windows S benutzt, wäre mit Linux besser dran. Das ist ein geschlossenes System, bei dem man zu 100% abhängig vom M\$ Store ist - und da gibt es nicht mal Firefox.

Ich habe erstmal unter Windows das erste Problem entdeckt: Das Wlan Modul ist eine Realtek 8821CE. Dafür gibt es bestimmt keine Treiber oder?

Das wäre der erste Unterschied zu dem X515 Modell.

Wie wahrscheinlich ist es, dass die Hardware sonst noch Unterschiede zwischen F515 und X515 gibt?

Beim [Bios Update](#) finde ich auf der Asus Seite nur eins für das X515, wenn ich mein Laptop angebe.

Jetzt traue ich mich nicht so recht das [Bios Update](#) zu machen. 🤔

Hab erstmal eine Intel AC9461 bestellt wie beim XModell.

Auf die paar Euro kommt es jetzt auch nicht mehr an und vllt funktioniert die Karte ja wenigstens unter Linux zur Not.

Eins ist nach dieser Erfahrung klar: Windows 11 werde ich nur noch auf einer Mini-Partition belassen. Das ist ein reines Schnüffelsystem, das permanent Daten im Hintergrund an M\$ schickt. Unfassbar das sowas erlaubt sein soll.