

# Stromverbrauch nach Update auf Monterey

Beitrag von „Smallersen“ vom 2. Dezember 2022, 16:04

Hi Forum,

ich stehe gerade auf dem Schlauch. Mit Monterey verbraucht mein System über 100W im Idle, mit Big Sur nur 60W (3 SSD und eine HD inklusive),.

Ich hatte Monterey 12.6.1 neu installiert, dann per Migration die Daten übertragen. Das jetzige Efi ist eine leicht modifizierte Variante von McCallumDillons EFI, der fast dasselbe System hat. (Danke an dieser Stelle)

Mit demselben Efi läuft auch Big Sur, verbraucht aber nur 60W, also ist bei Monterey was schief. "kernel\_task" verbraucht konstant 50%, was vermutlich den Stromverbrauch erzeugt. Das soll mit Lüftern bzw. Hitze zusammenhängen. Was kann das bei Monterey bewirken?

Probiert:

Alle passenden EFIs aus dem Netz ausprobiert (5-6 Stück funktionieren), Schmocklord usw. Immer dieser hohe Verbrauch.

Verschiedene USB Mappings

Nur ein Bildschirm

iMac 20,2 oder Mac Pro 1.1

Bluetooth/Ethernet/Wifi aus

Nichts davon macht einen Unterschied. Jemand eine Idee?

Hier mein EFI-Ordner. Die Datei "AirportItlwm dummy.kext" ist leer wegen Dateigröße.

Danke im voraus