

# Matebook X Pro 2020 bis auf Sleep bei Klappe zu perfekt LID ACPI Problem?

Beitrag von „Canyonwalker“ vom 3. Dezember 2022, 18:20

[OSX-Einsteiger](#)

ich sehe dort zwar irgendwo den Eintrag —SBPCIO-LPCB, welcher im verbose Mode bei den Fehlern auftaucht, im besten Fall bekomme ich den Part gelöscht. Was ich natürlich versuchen kann, da ich aber keine Ahnung habe was da passiert wäre es für mich suboptimal.

Auch ich verwende den OCAT und kann dort eine ACPI Datei zufügen, so ich sie denn hätte;)

[bluebyte](#)

ACPI ist für mich ein Buch mit 7 Siegeln,

Ich bekomme die Dateien geöffnet, das war es dann aber leider auch schon. Außer das da BIOS/UEFI Spezifika auf Apple umgebogen werden, von denen ich keine Ahnung habe verstehe ich echt nur Bahnhof. Ich könnte eher ein Auto nach Anleitung reparieren als im BIOS zu murksen, denn das wäre es wenn ich mich versuchte,(((