

Matebook X Pro 2020 bis auf Sleep bei Klappe zu perfekt LID ACPI Problem?

Beitrag von „Canyonwalker“ vom 5. Dezember 2022, 23:16

Im Bereich der ACPI sind bei Hecatomp 6 zusätzliche aml Files und unter ACPI Patch sind 17 Patches die im Zusammenhang mit den FN Tasten stehen.

Gibt es einen einfachen Weg die Patches insgesamt zu übernehmen oder muss man jeden einzelnen Wert kopieren (bezogen auf OCAT?