

Erledigt

Lenovo U510 - Intel Core i3 3217U - HD4000 - Problem mit dem Start von OS X nach der Installation

Beitrag von „Dreamguitar“ vom 10. August 2013, 14:16

Hi ihr da draußen aus dem Hackintosh-Forum,

und zwar habe ich seit längerem ein Lenovo U510 und habe auch im Forum gesehen, dass es mehrere Leute geschafft haben auf einem U310 Mountain Lion zu installieren.

Nun aber zu meinem Problem, ich komme zwar soweit, dass sich OS X installieren lässt und alles so abläuft wie es sollte.

Wenn ich nun aber nach der Installation im Verbose Mode boote, sieht man, dass es irgendwie Probleme mit dem PowerManagement (Intel Core i3 3217U / unknown CPU model 0x3a) und der Grafik (HD4000) gibt.

http://s14.directupload.net/file/d/3344/nx9hvkq8_jpg.htm

Achja installiert wurde mit einem Unibeast Stick (Mountain Lion und Laptop Support angehakt).

Ich hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen,
DreamGuitar