

X58 USB mapping problem

Beitrag von „griven“ vom 8. Dezember 2022, 23:08

[bluebyte](#) das WLAN/BT Thema ließe sich beim T520 ggf. noch mit einer DW1550 erschlagen (habe ich im T430 und im Yoga) die läuft bis Ventura ohne Probleme ist halt die Frage ob man da noch investieren mag oder damit lebt das man auf BigSur als letzte macOS Version stehen bleibt damit. Gerade mit Blick auf Ventura ist es ja durchaus auch eine berechtigte Frage wie lange man mehr oder weniger unbehelligt ohne AVX2 Support klar kommt denn klar ist alles was AVX2 braucht (und das wird pö a pö immer mehr werden) wird trotz Patches auf diesen Rechnern nicht mehr laufen oder zumindest zu Problemen führen.