


# Seit Ventura: WindowServer crash mit AMD 6800XT

Beitrag von „Bob-Schmu“ vom 9. Dezember 2022, 13:23

Bringt nichts,



wenn du iMacPro1,1 als SMBios hast, ist eher kontraproduktive.

Ein iMacPro1,1 hat keine iGPU und auch wenn man sie Headless per config macht, können sogar Probleme entstehen.