

Ventura auf einem T430 (läuft nach Bios-Modding schneller als zuvor) - Probleme mit OCLP-Patch der HD4000

Beitrag von „bluebyte“ vom 9. Dezember 2022, 20:09

Ich habe es noch mal runtergeladen. War doch unter Windows.

Für das T61 habe ich mir damals eine Boot-CD mit Free-DOS erstellt. Sorry.

Durchsuche gerade das Thinkpad-Forum.

Schau dort mal unter BIOS-Settings

<https://www.insanelymac.com/fo...=comments#comment-1952283>