


Ventura auf einem T430 (läuft nach Bios-Modding schneller als zuvor) - Probleme mit OCLP-Patch der HD4000

Beitrag von „Arkturus“ vom 10. Dezember 2022, 20:45

was mir gestern vergessen hatte, war eine Fehlermeldung des BIOS nach dem Modding. Weiß nicht ob diese relevant ist.



Lenovo Support sagt dazu lediglich:

1. Press F1 when error message appears.
2. Enter ThinkPad Setup menu.
3. Navigate to the [Restart] menu and check that [OS Optimized Default] is same as you set before. The default setting is **On**.
4. Press F9 to reload default setting.
5. Press F10 to Save and Exit.
6. Error message will no longer appear.

leider bringt das keine Erleichterung. Auch alte Clover EFI können das vorhandene HS 10.13.6 nicht booten, die Meldung lautet weiterhin

