


Erledigt

Lenovo U510 - Intel Core i3 3217U - HD4000 - Problem mit dem Start von OS X nach der Installation

Beitrag von „Dreamguitar“ vom 10. August 2013, 21:22

Mit Problemen während des Bootvorgangs meine ich Fehlermeldungen, die während des Bootvorgangs noch auftauchen, aber die nicht so problematisch sind, dass OS X an der Stelle hängen bleibt.



Ansonsten ist mir das mit dem Audio-Chipsatz bewusst, aber  , dass du mich nochmal daran erinnerst, weil die .kext die ich momentan habe nicht zu funktionieren scheint. Wegen der WLAN Karte, die habe ich schon ausgetauscht, muss aber wegen Lenovos Whitelist auf eine laut Kompatibilitätsliste kompatible Karte verzichten. (Im BIOS steht Wireless LAN deshalb momentan auf Disabled)

Im Moment ist eine Atheros AR5B225 verbaut, mit Bluetooth 4.0, werksseitig war eine Intel Centrino Wireless-N 2200 verbaut. (die ja nicht OS X kompatibel ist)

Bei meinem Lenovo Laptop ist halt leider das Problem, dass ich bisher kein BIOS ohne Whitelist finden konnte und auch nicht weiß, wie ich es selber patchen kann.

Lenovo beschränkt den Nutzer halt auf bestimmte WiFi Karten deshalb kann man die leider nicht nach belieben tauschen, außer man findet ein modifiziertes BIOS.