

Erledigt

Gehäuselüfter einstellen H77n

Beitrag von „scott“ vom 11. August 2013, 12:39

ja hab ich eh auch schon mal gemacht die Drehzahl ändert sich aber trotzdem nur minimal statt 2200 sinds dann 1940! da ist akustisch keine Änderung hörbar.