


# macOS 13 VENTURA beta


**Beitrag von „atl“ vom 14. Dezember 2022, 13:46**

schmalen, ich habe eine PCIe-Karte mit VT6307-Chipsatz. Die funktioniert zumindest unter 13.0 noch. Ich habe das mal mit einem Canopus ADV-55 und einem Firewire iPod getestet.



Ich gehe davon aus, dass das sich das unter 13.1 nicht geändert hat. ...denn es gibt ja noch die Thunderbolt-auf Firewire-800-Adapter (z.B. als Teil des Apple Thunderbolt-Displays), die auch noch funktionieren. Ich selber habe noch nicht auf 13.1 aktualisiert. ~~Sobald ich aktualisiert habe, kann ich das ja mal überprüfen.~~

[Edit] Nachdem der Vollinstaller 13.1 in einer knappen halben Stunde drauf gebügelt hat, habe ich noch einmal überprüft, wie es nun mit dem Firewire-Support aussieht: Gut!



Das Canopus ADV-55 wird erkannt und im QuickTimePlayer als Eingabequelle angeboten. Der alte Firewire-iPod wird auch noch erkannt. 😊