

# OLCP Black Screen

**Beitrag von „JamesTKirk“ vom 20. Dezember 2022, 08:09**

Hallo zusammen, habe es nach langem hin und her geschafft Monterey zum laufen bekommen. Jetzt wollte ich um das ganze etwas schicker zu machen noch die root Patches mit dem OCLP installieren. Leider habe ich nach der Installation beim rebooteb nurnoch Schwarzbild nachdem der Ladebalken durch ist. Habe den NVRAM schon restwr, neu installiert auch schon (dann klappts wieder bis zum patchen). Hat da jemand zufällig Erfahrung mit bzw. Vllt eine Alternative zum OCLP

Mainboard: ASRock FM2A55M HD+

Prozessor: AMD A8 6600k

Grafik: Nvidia GTX 970