

OC 0.8.7 und macOS Ventura - BlackScreen

Beitrag von „iSteffen“ vom 21. Dezember 2022, 22:00

Hallo Forum,

ich hatte leider 1 Jahr lang Windows nutzen müssen auf meinem Rechner und hatte vorher mein Hackintosh mit OC 0.7.6 und Big Sur perfekt am laufen. Jetzt wollte ich mit dem OCAT Tool einfach mein OC Updaten und war guter hoffnung das alles klappt. Leider ist es beim Booten von meinem Installationsstick kurz das Apple Logo zu sehen und er läd bis ca. 25%, dann gehen meine Monitore einfach aus.

Da mein altes Hirn vergessen hat, wo ich hier am besten ansetze, habe ich hier mal mein EFI Ordner hochgeladen und würde mich über Tipps freuen 😊

Hardware ist unverändert immer noch folgenden:

- Gigabyte H470 HD3
- Intel Core i7-10700 (2,9GHz 8-Core)
- Sapphire RX 580 Nitro+ (Monitore mit Displayport angeschlossen)
- 64GB 2666 MHz DDR4

Gruß
Steffen