

bin geschockt. Monterey lädt extern, stürzt aber intern ab.

Beitrag von „KungfuMarek“ vom 23. Dezember 2022, 18:35

Dann wird die Vermutung von [kaneske](#) mit dem Chipsatz bzw. Controller stimmen.

Weisst du welcher Sata Controller dadrin ist und welcher Chipsatz EmilDeumel ?