

MacOS Catalina - Kein Ladebalken

Beitrag von „Hecatomb“ vom 24. Dezember 2022, 19:37

Im BIOS alles richtig eingestellt? Mal im Guide geschaut was unter Boot arg alles so zu finden ist? Beziehe mich bei dieser Frage speziell auf den Punkt :

Above 4G Decoding (**This must be on, if you can't find the option then add `np ci=0x3000` to boot-args. Do not have both this option and `np ci` enabled at the same time.**)

-

kann aber auch `np ci=0x2000` sein, wie bei meinen ASUS Board zb