

Resteverwertung. Hackintosh mit dieser Hardware möglich?

Beitrag von „bluebyte“ vom 27. Dezember 2022, 14:52

Im BIOS muss Boot UEFI only eingestellt sein.

Den EFI-Ordner kopiert und nicht nur den Inhalt?

In deinem Screenshot wird AHCI P1 angezeigt.

Ein Indiz dafür, dass der Datenträger nicht GUID-konform partitioniert ist oder UEFI-Boot nicht aktiviert ist. Dort muss was mit UEFI angezeigt werden.