

CPU läuft seit Update auf Ventura heiß

Beitrag von „bluebyte“ vom 28. Dezember 2022, 16:26

Framebuffer kappen heißt nicht das Device zu löschen oder zu deaktivieren, sondern die Einträge gemäß dem Foto anpassen.

Hier mal ein kleiner Test nur zum Vergleichen. Spiel doch einfach mal dieses Video in Safari ab. Ob das jetzt echtes 4K ist spielt letztendlich keine Geige.

Es hat zumindest viel Daten, die für jeden hier zugänglich sind.

Wenn der bei diesem Video auf 80 Grad geht, dann stimmt definitiv etwas nicht mit deiner WaKü. Meine CPU langweilt sich. Oben in der Leiste sind die Werte von meiner AMD RX580.

<https://www.youtube.com/watch?v=22p6K51kBqw>